


il y a deux fils noir  
 mais il n'ont pas  
 de liaisons entre eux



entrée moteur avec le rouge le blanc le noir

vers inter le marron

retour inter bleu

fusible

phase  
220 Volts  
neutre

borne condensateur  
jaune sur autres

condensateur blanc  
et noir sur même

noir sur  
condensateur  
avec blanc

